

A Napi.hu hírportál a Magyar Nemzet napilapra hivatkozva anélkül adott helyt a kéményseprők szakszervezete egyoldalú nyilatkozatának, hogy vizsgálta volna annak szakmai háttérét, vagy megkérdezett volna gázkészülékekkel foglalkozó szakmai képviselőt.

[Gázzal fűt? Ez a változás sokba fog kerülni](#)

Az írás szerint a Kormány tervezett rendeletmódosítása veszélyezteti a fogyasztók biztonságát, mert az a gázszerelők kezébe adja a gázkészülékek égéstermék elvezetőjének vizsgálatát – akik ehhez nem értenek.

A Magyar Épületgépészek Szövetségének elnöksége a hírhez szükségesnek tartja az alábbiak közlését:

1. A tervezett rendelet módosítás nem kormányrendelet, hanem a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. mellékletének, a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak a módosítása.

2. A tervezett módosítás a nyilatkozattal szemben nem minden kazánra és nem is minden kondenzációs kazánra vonatkozik, hanem csak azokra, amelyek égéstermék elvezetése és égési levegő ellátása a készülékkel együtt tanúsított vezetékrendszeren keresztül történik, azoknak is csak azon szakaszaira, amelyek a készülék részeiként lettek tanúsítva. (Ezeket a szakaszokat az új rendelet a készülék égéstermék-vezetőjének nevezi.) A hatályos EU rendelet értelmében ezek karbantartása a gázkészülék karbantartójának feladata.

3. Becslésünk szerint az üzemben lévő gázkészülékek legfeljebb 10%-át érintheti a változtatás.

4. Az ilyen készülékekhez a készülék karbantartója ért, a kéményseprő egyáltalán nem. Az ilyen készülékek általában rendelkeznek önellenőrző automatikával, ami a készüléket leállítja, ha az ún. kéményáramkőr nem megfelelően működik. Tehát a felhasználó biztonsága nem sérül.

5. Továbbra sem tilos a kéményseprő igénybevétele, ha ezt a készülék karbantartója szükségesnek tartja. (Pl. a tetőn végzendő ellenőrzés.) Ez a karbantartó felelőssége.

6. Az tény, hogy a felhasználók egy része sajnos nem tartatja karban rendszeresen a készülékét, holott erre a rendelet kötelezi őket. Ez nagy baj. Ezért javasoltuk, hogy a kéményseprő a kétévenkénti ellenőrzés alkalmával ellenőrizze a dokumentált karbantartás megtörténtét és ettől függően intézkedjen. A javaslatot a kéményseprő-rendelet azonban nem vette figyelembe, pedig ezzel sok baleset megelőzhető lenne.

2017. június 15.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége
gmbisz@megsz.hu